



СРЕДСТВО
МОП-ОБНОВЛЕНИЯ
ПОЛИМЕРНОГО
ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

402



ОЧИСТКА ПОЛОВ ВРУЧНУЮ




ВОЗМОЖНА
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПОЛИРОВКА



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



ОБНОВЛЕНИЕ
ГЛЯНЦЕВЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ



Средство для периодического обновления глянцевых полимерных защитных покрытий (полиролей). Одновременно очищает и восстанавливает защитное покрытие, усиливая его блеск и продлевая срок службы. После высыхания средства возможна, но не обязательна обработка полировальной машиной. Для профессионального применения.

Назначение и область применения: средство для периодического обновления внешнего вида глянцевых полимерных защитных покрытий (полиролей, лаков, мастик), нанесенных на водостойкие напольные покрытия (линолеум, гомогенные и гетерогенные ПВХ-покрытия, полы из искусственного и натурального камня, наливные полы и др.), расположенные внутри помещений. Одновременно обладает мощными и защищающими свойствами. Усиливает блеск и устраняет мелкие дефекты на поверхности защитного покрытия. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. Не допускать замораживания.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-3. Перемешать (взболтать) средство в канистре; провести сухую уборку напольного покрытия, собрать крупный мусор; при наличии стойких загрязнений на поверхности защитного покрытия рекомендуется выполнить предварительную очистку с применением «Средства активной очистки ИНТЕРХИМ 401» и дождаться полного высыхания покрытия; подготовить раствор средства в соотношении от 1:4 до 1:10 (в зависимости от степени износа защитного покрытия); вода не должна быть горячей; не оставлять канистру со средством открытой, плотно закрывать канистру; полученным раствором при помощи мопа (или швабры) вымыть напольное покрытие; заменять раствор по мере его загрязнения; не рекомендуется оставлять лужи на покрытии; не промывать покрытие водой; не ходить по покрытию до его полного высыхания; после полного высыхания покрытия возможна (но не обязательна) машинная полировка с мягкой насадкой (падом) до 2000 об./мин.

Состав: НПАВ (<5%), моющие компоненты, защищающие компоненты, вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih40250	2 шт.



НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/ИН/402 08/2020